

Tipe Koleksi: UHAMKA - Skripsi FT

## Penanganan kebocoran pada fuel nozzle sistem bahan bakar pesawat terbang mesin PT6A-27 di PT.Merpati Nusantara Airlines

Arie Prabowo

Deskripsi Lengkap: <http://lib.uhamka.ac.id/detail.jsp?id=38095&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis akan menyampaikan beberapa hal dalam pelaksanaan maintenance pada fuel sistem pesawat turboprop engine PT6A-27 yang mana sistem perawatan ini merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah airlines.

Dalam tugas akhir ini, akan dijelaskan tentang bagian-bagian engine PT6A-27 dan kasus-kasus atau permasalahan yang diambil dalam pelaksanaan maintenance pada pesawat turboprop PT6A-27 adalah pada bagian fuel nozzle sistem yaitu permasalahan kebocoran pada fuel nozzle.

Dan pada intinya bahwa dengan adanya perawatan pada sistem bahan bakar ini maka keamanan dalam penerbangan akan lebih baik serta menekan biaya perawatan atau kerusakan seminimal mungkin.