

Tipe Koleksi: UHAMKA - Skripsi FIKES

Gambaran Sanitasi Sekolah SMP Negeri (SMPN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) di Kelurahan Pela Mampang Tahun 2018

Respati Riyantara

Deskripsi Lengkap: <http://lib.uhamka.ac.id/detail.jsp?id=73917&lokasi=lokal>

Abstrak

Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara melindungi dan memelihara lingkungan dari subjeknya. Sekolah merupakan tempat berkumpulnya warga sekolah untuk suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Banyaknya kegiatan yang dilakukan membuat ancaman penularan penyakit apabila kebersihan sekolah tidak dikelola dengan baik. Selain itu perbedaan pengelolaan kebersihan sekolah Negeri dengan Madrasah masih belum diketahui secara detail. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kondisi sanitasi sekolah antara SMP Negeri dengan MTs Negeri di Kelurahan Pela Mampang tahun 2018. Komponen yang dilihat adalah lokasi, bangunan, ruangan, fasilitas sanitasi, dan halaman. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari observasi dan wawancara mendalam. Informan penelitian berjumlah 12 orang berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu kepala sekolah / wakil, TU, guru, petugas kebersihan dan siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya MTs Negeri 1 yang bebas dari kerawanan banjir, namun masih terdapat genangan saat hujan deras, SMP Negeri 141 mengalami kebebasan dari banjir saat 2 tahun terakhir ini. Pada kondisi bangunan kedua sekolah belum memenuhi ketentuan Permenkes Nomor 1429 Tahun 2006. Pada ruang kelas hanya SMPN Negeri 141 yang memiliki kriteria ruangan kelas yang ditentukan. Pada ruang UKS kedua sekolah belum memenuhi ketentuan Permenkes Nomor 1429 Tahun 2006. Pada ruang kantin kedua sekolah belum memenuhi ketentuan Permenkes Nomor 1429 Tahun 2006. Pada sarana air bersih yang memenuhi syarat secara fisik adalah MTs Negeri 1. Pada proporsi toilet maupun keadaan kebersihan toilet kedua sekolah belum memenuhi ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dan Permenkes Nomor 1429 Tahun 2006 dan kurangnya fasilitas sanitasi pada toilet. Pada CTPS yang tersedia yang memenuhi ketentuan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 adalah SMP Negeri 141 dengan ketersediaan air bersih, bak penampungan limbah dan sabun. Pada sarana pembuangan sampah kedua sekolah belum memenuhi syarat ketentuan jarak berdasarkan permenkes Nomor 1429 Tahun 2006. Pada Saluran SPAL yang memenuhi ketentuan Permenkes Nomor 1429 Tahun 2006 adalah SMP Negeri 141 dengan saluran yang lancar dan tertutup. Pada kondisi halaman kedua sekolah belum memenuhi ketentuan yang ada secara keseluruhan. Pada kebebasan jentiknyamuk kedua sekolah terbebas dari jentik nyamuk dan menjalin kerjasama dengan pihak puskesmas.

Kondisi sanitasi sekolah pada SMP N 141 maupun MTs N 1 belum memenuhi ketentuan dengan berbagai permasalahan pada masing ? masing sekolah. Pada keadaan dinding dibutuhkannya adanya sosialisasi kepada siswa agar tidak mencoret tembok serta memperbaiki keadaan lantai yang rusak. Terkait persyaratan ruang dilengkapi dengan sarana yang memadai. Selain itu

ketersediaan fasilitas sanitasi yang dibutuhkan pada toilet perlu disediakan sabun dan tempat sampah yang memadai.