

Tipe Koleksi: UHAMKA - Skripsi FIKES

Analisis Kesesuaian Proteksi Radiasi Sinar-X Di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Sari Asih Sangiang, Tangerang Provinsi Banten Tahun 2015

Citya Indra Yarman

Deskripsi Lengkap: <http://lib.uhamka.ac.id/detail.jsp?id=74046&lokasi=lokal>

Abstrak

Pelayanan radiologi merupakan bagian integral dalam suatu rumah sakit dimana banyak risiko bahaya yang mungkin terjadi baik pada pekerja, pasien maupun lingkungan sekitar radiologi sehingga tindakan proteksi radiasi dapat dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober - November 2015, lokasi penelitian ini adalah Rumah Sakit Sari Asih Sangiang di jalan Moh Toha Km 3,5 Simpang Tiga Sangiang, Tangerang Provinsi Banten. Penilaian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran analisis mengenai kesesuaian proteksi radiasi sinar-X di Instalasi Radiologi Rumah Sakit Sari Asih Sangiang, Tangerang Provinsi Banten tahun 2015. Pengertian ini menggunakan informan sebanyak 7 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian didalam aspek sarana yang meliputi perizinan, kalibrasi, uji kesesuaian dan spesifikasi pesawat rontgen yang telah sesuai dengan PP No 33 Tahun 2007 dan Perka BAPETEN. Pada aspek prasarana meliputi perizinan mendirikan bangunan radiologi. Dalam aspek administrasi meliputi bagan pelayanan radiologi yang tidak tidak jelas bagi pasien sehingga akan menyulitkan pekerja radiologi untuk menjelaskan alur pemeriksaan, SOP radiologi, dokumen informed consent yang seharusnya selalu digunakan oleh radiografer dalam pemeriksaan yang bersifat inisiatif cenderung dilupakan, dan penyimpanan arsip ? arsip radiologi terutama foto rontgen yang masih berantakan sehingga menyulitkan radiografer ketika pengambilan hasil oleh pasien atau perawat. Didalam aspek penanganan proteksi radiasi yang meliputi Surat Izin Bekerja Petugas Proteksi Radiasi telah sesuai dengan standar BAPETEN, pemeriksaan kesehatan pekerjaan radiologi harus dilaksanakan secara rutin, pemantauan dosis harus dilakukan sesuai tempo yang telah ditetapkan serta peralatan proteksi radiasi yang harus ditinjau kembali kelayakannya sehingga sesuai untuk memproteksi pekerja radiologi dari bahaya sinar-X.