Tipe Koleksi: UHAMKA - Skripsi FIKES

Gambaran Sanitasi Kolam Renang Megati Waterpark Kabupaten Bekasi Tahun 2021

Alma Salsabila

Deskripsi Lengkap: http://lib.uhamka.ac.id/detail.jsp?id=76902&lokasi=lokal

---

Abstrak

Kolam Renang Megati Waterpark merupakan salah satu tempat umum yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sanitasi pada kolam renang Megati Waterpark perlu mendapatkan pengawasan yang bermaksud untuk mengawasi aktivitas tempat umum yang berhubungan erat dengan munculnya suatu penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sanitasi kolam renang Megati Waterpark yang meliputi kondisi fisik bangunan kolam renang serta kualitas air kolam renang dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 061 Tahun 1991 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi fisik kolam renang memenuhi syarat dengan perolehan nilai, yaitu : ketentuan umum (95,3%), tata bangunan (90%), dan konstruksi bangunan (84,8%). Sedangkan, kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain: Suhu (29c), kejernihan air kolam renang dan pH (7,1). Namun, masih terdapat beberapa syarat kesehatan yang belum terpenuhi, seperti persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi (72%) serta sisa khlor (1,52 mg/l), sehingga dapat disimpulkan sanitasi kolam renang secara keseluruhan telah memenuhi syarat kesehatan. Saran untuk pengelola kolam renang Megati Waterpark sebaiknya meningkatkan persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi, seperti menambahkan bak cuci kaki pada area kolam renang, tempat cuci tangan dekat dengan kamar mandi/jamban, memiliki peturasan, melakukan pemantauan dalam pemberian khlorin pada kolam renang, dan menentukan jadwal pemberian khlorin.